

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюза
Онянова Н. А.

Протокол № 41 от dd. 02. 2022г.



Приказ № 91 от 25.02. 2022г.

Инструкция №46 по охране труда при работе на бытовой швейной машине с ножным приводом в МАОУ «Школа №5»

1. Общие требования безопасности.

- 1.1. Настоящая инструкция по охране труда составлена на основе Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, действующего руководства по эксплуатации бытовой швейной машины с ножным приводом.
- 1.2. К практическим работам на швейной машине с ножным приводом допускаются школьники, изучившие инструкцию по охране труда при работе на бытовой швейной машине с ножным приводом, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.3. Перед допуском учеников к самостоятельным работам на швейной машине преподаватель проводит инструктаж в соответствии с инструкцией по охране труда для учащихся при работе на бытовой швейной машине с ножным приводом с последующим опросом и регистрацией в журнале инструктажей.
- 1.4. В работе соблюдать требования инструкции по охране труда для швейной мастерской.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1. Перед работой на бытовой швейной машине с ножным приводом необходимо надеть на себя спецодежду, убрать волосы под косынку или закрепить их заколками.
- 2.2. Стол следует расположить напротив игловодителя бытовой швейной машины с ножным приводом.
- 2.3. Необходимо удалить с рабочего стола все лишние предметы, не требующиеся при выполнении данного учебного задания.
- 2.4. Сидеть следует на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спину следует держать только **прямой**.
- 2.5. Ноги на педаль необходимо поставить таким образом, чтобы носок правой ноги был выдвинут слегка вперед. Левую ногу следует расположить ближе к переднему краю педали.
- 2.6. Расстояние от глаз до изделия должно составлять 30 – 40 см.
- 2.7. Кисти рук следует расположить на платформе, перед лапкой бытовой швейной машины. Локти должны быть на одном уровне с рабочим столом.

3. Требования безопасности вовремя работы.

- 3.1. Запуск бытовой швейной машины следует осуществлять маховым колесом в направлении "на себя".
- 3.2. Работать необходимо обеими руками. Следует направлять детали изделия, скользя руками по поверхности рабочего стола.
- 3.3. Необходимо внимательно следить за рабочей позой и положением рук: не склоняться близко к движущимся и вращающимся частям бытовой швейной машины, не подводить руки близко к игле.
- 3.4. Обрезать нитки следует только нитеобрезывателем или ножницами.
- 3.5. В ходе выполнения работы следует помнить и строго соблюдать требования инструкции по технике безопасности при работе на бытовой швейной машине с ножным приводом.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. В случае поломки иглы, искрении, обрыве приводного ремня следует немедленно прекратить выполнение работы и доложить об этом преподавателю.
- 4.2. При получении травмы необходимо оперативно оказать первую неотложную медицинскую помощь пострадавшему, информировать о случившемся администрацию образовательного учреждения.
- 4.3. При необходимости и исходя из сложившейся обстановки следует транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать бригаду скорой помощи.

5. Требования безопасности по окончании работы.

- 5.1. Необходимо поставить бытовую швейную машину на свободный ход.
- 5.2. Следует убрать своё рабочее место, разложить все рабочие инструменты на отведённые для их хранения места.
- 5.3. При необходимости выполнить чистку и смазку бытовой швейной машины с ножным приводом.
- 5.4. Необходимо подложить небольшой кусок ткани под лапку швейной машины, затем опустить лапку.
- 5.5. При длительном перерыве в работе следует снять приводной ремень и накрыть бытовую швейную машину чехлом или убрать ее в тумбу.